



FABBRICA TERRE COLORANTI – OSSIDI – COLORI PER RESTAURO – COLORI PREDISPERSI

37129 VERONA – Via Cantarane, 16 – Tel. 045 8007126- Fax. 045 8044204

e-mail: dolcicolor@tin.it

SCHEMA TECNICA VERNICE PER BRONZARE

COMPOSIZIONE: resine sintetiche e ragia minerale.

MODO D'IMPIEGO: data l'assenza di acidità costituisce il legante ideale per le polveri metalliche (porporine). Per ottenere un prodotto coprente e brillante si consiglia una miscela di 80 parti di vernice e 20 parti di porporina.

CONSIGLI: una volta applicata la doratura è consigliabile proteggerla con uno strato di vernice ad alcool.